




- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 |  | 2000.725 | Platine |
| 2 |  | 3909.081 | Axe de tirette |
| 3 |  | 3112.041.CO | Roue de grande moyenne |



- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | HP1300 | Moebius HP1300
Huilage de l'arbre de barillet de l'article suivant. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|



- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 5 |  | 3100.054.CO.1140 | Barillet |
| 6 |  | 3016.035 | Lever stop |



- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 7 |  | 2010.028 | Pont de barillet |
| 8 |  | HP1300 | Moebius HP1300 |
| 9 |  | 4000.357 | Vis |
| 10 |  | 4000.357 | Vis |
| 11 |  | 3500.087 | Cliquet |
| 12 |  | 3905.086 | Ressort du cliquet |



- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 13 |  | 3008.030.TA | Roue de couronne |
| 14 |  | 2130.237 | Noyeau de roue de couronne |
| 15 |  | 4000.358 | Vis |
| 16 |  | 4000.358 | Vis |




- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 17 |  | 3002.030.FI | Pignon de remontoir |
| 18 |  | 3001.074.FI | Pignon coulant |



19

Position du levier stop




20



HP1300

Moebius HP1300

Huilage avant montage de l'article suivant.



21



3000.214.CO


Tige de travail

22



HP1300


Moebius HP1300




- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 23 |  | 3017.066 | Tirette |
| 24 |  | 3015.101 | Bascule (3 positions) |
| 25 |  | 3015.105.CO | Bascule de renvoi |




26



- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 27 |  | HP1300 | Moebius HP1300 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|




28		3905.092	Sautoir de tirette (3 positions)
29		4000.360	Vis
30		4000.360	Vis
31		3905.088	Ressort de tirette
32		4000.357	Vis
33		HP1300	Moebius HP1300




34		3240.034.CO	Roue d'échappement
35		3122.079.CO	Roue moyenne




36		9010--9010s	Moebius 9010 / 9010 très faible quantité Huilage du pignon de seconde de l'article suivante.
----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 37 |  | 3136.222.CO | Roue de seconde (Aig.) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|




- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 38 |  | 2020.214 | Pont de rouage |
| 39 |  | 4000.357 | Vis |
| 40 |  | 4000.357 | Vis |
| 41 |  | 4000.362 | Vis |
| 42 |  | 3011.048.TA | Rochet |
| 43 |  | 4000.359 | Vis |
| 44 |  | 3400.031.CO | Roue de réduction 1 |
| 45 |  | HP1300 | Moebius HP1300 |




- | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 46 |  |  | 3400.032.CO | Roue de réduction 2 |
| 47 |  |  | 3004.259.TA | Renvoi de rochet |
| 48 |  |  | 3004.270.CO | Renvoi d'inverseur |



- 49
- Indication:**
Lavage non recommandé pour l'article suivant. Les pièces très sales ou rouillées doivent être remplacées par des pièces de rechange prélubrifiées par Ronda AG.




- | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 50 |  |  | 3004.257.CO3 | Roue d'inversion |
| 51 |  | | 2110.025 | Pont du dispositif automatique |
| 52 |  | | 4000.358 | Vis |
| 53 |  | | 4000.358 | Vis |
| 54 |  | | HP1300--9010 | Moebius HP1300 / Moebius 9010 |



55

Quantité d'huile dans les amortisseurs de balanciers



56



HP1300--9010

Moebius HP1300 / Moebius 9010

Attention lors du nettoyage !

Le lavage dans une solution de nettoyage n'est pas recommandé pour l'article suivant. Par mesure de précaution, nettoyer avec du Rodico et de l'alcool.




57

Attention lors du nettoyage !

Le lavage dans une solution de nettoyage n'est pas recommandé pour l'article suivant. Par mesure de précaution, nettoyer avec du Rodico et de l'alcool.






- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 58 |  | 3238.007.CO3 | Ancre |
| 59 |  | 2040.025 | Pont d'ancre |
| 60 |  | 4000.357 | Vis |
| 61 |  | 4000.357 | Vis |
| 62 |  | 9415 | Moebius 9415 |



- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 63 |  | 2050.047.CO4 | Pont de balancier |
| 64 |  | 4000.357 | Vis |
| 65 |  | 9010 | Moebius 9010 |



- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 66 |  | 3004.250.CO | Roue de masse oscillante |
| 67 |  | 2120.034.CO | Masse oscillante |
| 68 |  | 4000.361 | Vis |
| 69 |  | 4000.361 | Vis |
| 70 |  | 4000.361 | Vis |
| 71 |  | 9010s | Moebius 9010 très faible quantité |



72		HP1300	Moebius HP1300
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------



73	<p>Indication: Lavage non recommandé pour l'article suivant. Les pièces très sales ou rouillées doivent être remplacées par des pièces de rechange prélubrifiées par Ronda AG.</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




74		3305.393.CO	Chaussée (Aig.)
75		3007.093.CO	Roue de minuterie
76		3004.262.TA	Renvoi intermédiaire
77		3004.277.TA	Renvoi
78		3004.265.TA	Renvoi intermédiaire de correcteur
79		3507.075.CO	Correcteur de quantième
80		3004.255.CO2	Roue entraîneuse de l'indicateur
81		3504.245.AA.1.A	Indicateur de quantième (T3, G3)

- 82  HP1300 Moebius HP1300
Huilage avant montage de l'article suivant.



- 83  3500.084.CO Sautoir de quantième
- 84  2130.239 Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
- 85  4000.360 Vis
- 86  4000.360 Vis
- 87  4000.360 Vis
- 88  HP1300 Moebius HP1300



- 89  3301.336.TA Roue des heures (Aig.)
- 90  3315.003 Clinquant